

ПАСПОРТ  
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДАТТАХ»

(пометка или гриф)

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа с. Даттах»  
(руководитель иного органа (организации), являющегося  
прямым поднадзорным объектом (территория), или уполномоченное им лицо)

Я.С. Зубайраев  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

«15» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Ножай-Юртовском  
районе УФСБ России по Чеченской  
Республике полковник

(руководитель территориального органа безопасности)



Р.Р. Абдулхаджиев  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

«14» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКГУ УВО ВНГ России по  
Чеченской Республике полковник  
полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или  
подразделения вневедомственной охраны войск национальной  
гвардии Российской Федерации)



Р.Л. Эдилов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

«13» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ножай-  
Юртовскому району ГУ МЧС России по  
Чеченской Республике майор внутренней службы  
(руководитель территориального органа МЧС России)



А.К. Сетиханов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Даттах»

(наименование объекта (территории))

село Даттах

(наименование населенного пункта)

20 10 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Даттах, 366224, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Даттах, ул. А.А. Кадырова, 36; телефон +7 (928) 0860778, факс отсутствует, электронная почта dattah095@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366224, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Даттах, ул. А.А. Кадырова, 36; телефон +7 (928) 0860778, факс отсутствует, электронная почта dattah095@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты образовательная деятельность)

(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 1200 кв. метров; протяженность периметра 260 метров

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) серия 95 - АА №090897 выдано 03.06.2010; серия 95 - АА №074959 выдано 21.01.2010

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Зубайраев Ясин Сайпуддинович, телефон служебный отсутствует, телефон мобильный +7(928)0860778, адрес электронной почты dattah095@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Зубайраев Ясин Сайпуддинович, телефон служебный отсутствует, телефон мобильный +7(928)0860778, адрес электронной почты dattah095@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 08:00 до 18:00 часов ежедневно с понедельника по субботу, продолжительно ежедневной работы 10 часов, выходной воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 44 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 89 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют

Полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Главный распределительный энергопит (ГРЩ) – расположен в коридоре школы	1	1,0	Нападение на КЭ (захват, подрыв вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка). Взрыв КВВ в авто вблизи КЭ.	Нарушение энергоснабжения объектов школы (характер ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС-локальный. Погибшие и раненные отсутствуют.
2	Котельная	1	8,0	Нападение на КЭ (захват, подрыв вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка). Взрыв КВВ в авто вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объектов школы (характер ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС-локальный. Погибшие и раненные отсутствуют.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) въездные ворота №1 со стороны ул. А.С. Мацаева, возможные способы проникновения: контактное проникновение, несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки; контактное нарушение целостности или характер функционирования школы, физическая ликвидация охраны и персонала школы, захват заложников; бесконтактное проникновение на объект охраны, контроль радио и телефонных разговоров, визуальное и слуховое

наблюдение; дистанционный вывод из строя школы; взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза взрыва объекта, захват заложников из числа обслуживающего персонала; вывод из строя или несанкционированного вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др.; огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5 и Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг.) на стоянке у ограждения школы

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  
-поджог в здании (выход из строя электропроводки и электрооборудования (нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

-взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества:

-взрыв 10 кг. в тротиловом эквиваленте внутри (здания)

-захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за монотонной работы, внезапного вторжения в здание и прямого захвата здания из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия;

-возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения загрязнения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения;

пожар (задымление), экономический ущерб. частичное ( 725,3 м<sup>2</sup>) или полное разрушение здания (1 200 м<sup>2</sup>), гибель или ранение людей – от 1 до 89 чел. в дневное время суток, 1 чел. в ночное время суток;

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	Захват заложников, 89 чел	отсутствуют	отсутствуют
2	Взрыв взрывчатых веществ, от 1 до 89	Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	3700000

3	Нарушение энергоснабжения критических элементов, нет	отсутствуют	700000
4	Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания, от 1 до 5	Слабые и средние разрушения ограждающих конструкций школы	850000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Южное ООО ЧОО «Стрела», ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики, ОУФСБ России по Чеченской Республики в Ножай-Юртовском районе, в ночное и дневное время сторож, дежурный администратор, учителя.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта автоматическая пожарная сигнализация, громкая связь, кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение, средства мобильной связи.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения ручные пожарные извещатели ИПР-И, автоматическая пожарная сигнализация (ВЭРС-ПК-8), громкая связь, кнопка тревожной сигнализации - РАПАН, табло «Выход»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) видеонаблюдение RVI-16LA, 3-внешних и 8-внутренних видеокamer, 2 монитора;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) освещение объекта осуществляется 3 прожекторами, закреплёнными на стенах здания школы на высоте 6 м., напряжение 220В;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеется RVI-16LA, представлена 3 внешними и 8 внутренними видеокameraми и 2 мониторами.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) \_\_\_\_\_;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется сторожами, 1 пост расположен на 1 этаже здания.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации установлены извещатели

пожарные радиоканальные дымовые ИПЗ.1м, 79 шт  
(характеристика)  
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
отсутствует  
(характеристика)  
в) наличие автоматической системы пожаротушения  
отсутствует  
(тип, марка)  
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПКФ  
(тип, марка)  
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
огнетушители ОП-4 6 шт  
(характеристика)

#### VIII. Выводы и рекомендации

1. Дополнительно установить три камеры видеонаблюдения с северо-восточной стороны здания.
2. Соорудить комнату охраны при входе на 1-м этаже и оснастить техническими средствами.
3. Кнопку тревожной сигнализации перевести на УВО ВНГ России по Чеченской Республике в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006

#### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Я.С. Зубайраев

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_ " 20\_\_ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Я.С. Зубайраев

(инициалы, фамилия)

Поэтажный план (схема) объекта (территории)  
с обозначением критических элементов объекта

План 1-го этажа



Экспликация помещений		
№	Наименования помещений	С, кв.м
1	Кухня школа	51,27
2	Вестибюль	38,96
3	Воспитатель	17,76
4	Классовый кабинет	70,67
5	Лестничная клетка	24,25
6	Склад	51,42
7	Склад	51,30
8	Склад	51,30
9	Склад	20,00
10	Общественный туалет	20,00
11	Средняя школа, фр. строительства	20,00
12	Муралы	4,0
13	Уличный	4,0

**МАСТЕРСТВА**

Примечание:  
Расход материалов под перегородки составил:  
бетона марки В 12,5 - 2,43м<sup>3</sup>,  
арматура - 22,4кг.


Записка от имени ООО ТСК 61000 комбинированной блочной системы 10.40  
Объект: установка системы на основе АС-1 "Общая школа"  
Участки: стены бетонокартонные, панели перегородки из кирпича  
объемными кирпичными поризованными, перегородки из кирпича  
на бетонокартонных или грубых перегородках на 400мм.

Исполнитель:	Лист:	Листов:	Листов:
Проверенный:	№:	№:	№:
УТВЕРЖДЕНО:	ИП:	ИП:	ИП:
Средняя школа на 120 мест в с. Даттак, Ножай-Юртовского района ЧР	ИП:	ИП:	ИП:
КП ЧР "Дирекция"	ООО "СТРОЙЭНЕРГАЗ"		
План первого этажа	АС		



Дорога, ул. А.С. Мацаева

Дорога, ул. А.А. Кадырова




Дорога

☀ - наружное освещение  
◎ - камера видеонаблюдения

△ - пост охраны

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



- ☀ - наружное освещение
- ⊙ - камера видеонаблюдения
- △ - пост охраны

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДАТТАХ» (МБОУ «СОШ С. ДАТТАХ»)

(наименование объекта (территории))

#### Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

- Председатель комиссии:** директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Даттах»  
Зубайраев Ясин Сайпуддинович
- Секретарь комиссии:** заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Даттах»  
Петреня Игорь Михайлович
- Члены комиссии:** оперуполномоченный отдела в Ножай-Юртовском районе УФСБ России по Чеченской Республике Воробьев Алексей Николаевич
- старший инспектор комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ» России по Чеченской Республике подполковник полиции  
Ахмаров Аслан Усманович
- инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому муниципальному району ГУ МЧС России по Чеченской Республике старший сержант  
внутренней службы  
Сатиханов Данилбек Камилович

**Основание:** приказ МБОУ «СОШ с. Даттах» от 19.12.2019 № 135 «О создании  
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта  
(территории)

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 19.12.2019 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

## Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366244, Российская Федерация, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Даттах, ул. А. А. Кадырова, 36.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

МБОУ «СОШ с. Даттах», +7 9280860778

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: 2-х этажное, кирпичное здание, обшитое металлическим сайдингом, размерами 964,1 м<sup>2</sup>, с тремя пожарными выходами и одним главным входом, конструкция крыши деревянная, покрыта металлическим шифером; спортивный зал площадью 235,9 м<sup>2</sup>, кирпичное здание, обшитое металлическим сайдингом, имеющее главный вход, конструкция крыши деревянная, покрыта металлическим шифером

1.4. Основное функциональное назначение объекта: образование, воспитание

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 08.00 до 18.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 4000 м<sup>2</sup>/260 м.

1.7. Прилегающие объекты: жилые дома.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

газопровод, электролиния

1.9. Наличие пожарного водоема: имеется

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 89 человек

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

Комната охраны при входе на 1-м этаже не имеется

Стационарные и ручные металлоискатели не имеются

2.1. Система(системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

МБОУ «СОШ с. Даттах»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 11, из них 3 - наружных, 8- внутренних, в исправном состоянии 11.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: частичная

2.1.7. Дополнительная информация: не имеется

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: освещение обеспечивается лампами (уличными фонарями), на столбах, по всему периметру

2.3.2. Достаточность освещения объекта:

12

достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции:

не имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: не требуется

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется, в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

ЧОО «Стрела»

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

\_\_\_\_\_ (наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Пожарно-спасательной части №30 ФГКУ «2» Отряда ППС по ЧР

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: не имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: не требуются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 400 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение территории из металлопрофиля и металлической сетки по периметру, 1 ворота

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: ---

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется

сторожем

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем.

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточное

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) вахта 1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны 47

(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

**3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:**3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

**Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Приказ МБОУ «СОШ с. Даттах» от 19.12.2019 № 135, заместитель директора по воспитательной работе Евстигнеев Евгений Викторович

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеется4.2.1. Паспорт безопасности: разработан, 17.03.2018

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта

имеются, 19.12.2019

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при

возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонное привязание объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категории) необходимо размещение

(имеется/ необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ  
02.03.2018

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

## Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект – 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте – 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта -  
89 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 13850000 руб.

## Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1. Дополнительно установить три камеры видеонаблюдения с северо-восточной стороны здания.
2. Соорудить комнату охраны при входе на 1-м этаже и оснастить техническими средствами.
3. Кнопку тревожной сигнализации перевести на УВО ВНГ России по Чеченской Республики в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. за №1006

6.1. По результатам обследования МБОУ «СОШ с. Даттах»

(наименование места массового пребывания людей)

**Определена (не присвоена) 3 (третья) категория объекта**

(категория объекта)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта: достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии



Я.С. Зубайраев

Секретарь комиссии



И.М. Петреня

Члены комиссии:



А.Н. Воробьев



А.У. Ахмаров



Д.К. Сатиханов

«14» декабря 2019 г.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
15 (пятнадцать) листов.

Директор МБОУ «СОШ с. Даттах»

*Э.С. Зубайраев*  
Я.С. Зубайраев

11. 01. 20 20



4